

WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico Tefal friteuse

Tefal heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig veiligheidsrisico bestaat bij de Tefal friteuse Pro Fry Oléoclean FR7009. De (oververhittings-) beveiliging blijkt bij een aantal frituurpannen niet goed te werken. Hierdoor kan het frituurvet te warm worden en brandgevaar ontstaan.

Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van onderdelen die geleverd worden door derden. Een van deze leveranciers heeft een productiefout gemaakt waardoor de friteuse niet voldoet aan onze veiligheidseisen. De leverancier is hiervoor verantwoordelijk.

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn aan de onderzijde van de friteuse te vinden.

De consument wordt verzocht om de friteuse niet meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht of worden opgestuurd naar Tefal Service.



Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De aankoopkosten worden geheel vergoed.

Tefal Service
Antwoordnummer 16067
5100 VJ Gilze

Meer informatie

Telefonisch via het gratis Tefal servicenummer: 0800-0221977 of bezoek de website www.tefal.nl.

WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico Valo friteuse

Valo heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig veiligheidsrisico bestaat bij de Valo friteuse Pro Fry Oléoclean FR7009. De (oververhittings-) beveiliging blijkt bij een aantal frituurpannen niet goed te werken. Hierdoor kan het frituurvet te warm worden en brandgevaar ontstaan.

Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van onderdelen die geleverd worden door derden. Een van deze leveranciers heeft een productiefout gemaakt waardoor de friteuse niet voldoet aan onze veiligheidseisen. De leverancier is hiervoor verantwoordelijk.

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn aan de onderzijde van de friteuse te vinden.

De consument wordt verzocht om de friteuse niet meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht of worden opgestuurd naar Valo Service.



Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De aankoopkosten worden geheel vergoed.

Valo Service
Antwoordnummer 16067
5100 VJ Gilze

Meer informatie

Telefonisch via het gratis Valo servicenummer:
0800-0221977 of bezoek de website www.valo.nl.

Versie C

WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico Braun broodrooster

Braun heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig veiligheidsrisico bestaat bij de Braun broodrooster Pro Fry Oléoclean FR7009. Sommige broodroosters blijken een defect onderdeel te bevatten waardoor, ook na uitschakeling, sommige onderdelen onder stroom kunnen staan. Hierdoor kan de gebruiker een levensgevaarlijke schok krijgen.

Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van onderdelen die geleverd worden door derden. Een van deze leveranciers heeft een productiefout gemaakt waardoor de broodrooster niet voldoet aan onze veiligheidseisen. De leverancier is hiervoor verantwoordelijk.

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn aan de onderzijde van de broodrooster te vinden.

De consument wordt verzocht om de broodrooster niet meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht of worden opgestuurd naar Braun Service.



Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De aankoopkosten worden geheel vergoed.

Braun Service
Antwoordnummer 16067
5100 VJ Gilze

Meer informatie

Telefonisch via het gratis Braun servicenummer:
0800-0221977 of bezoek de website
www.braun.nl.

WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico Resca broodrooster

Resca heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig veiligheidsrisico bestaat bij de Resca broodrooster Pro Fry Oléoclean FR7009. Sommige broodroosters blijken een defect onderdeel te bevatten waardoor, ook na uitschakeling, sommige onderdelen onder stroom kunnen staan. Hierdoor kan de gebruiker een levensgevaarlijke schok krijgen.

Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van onderdelen die geleverd worden door derden. Een van deze leveranciers heeft een productiefout gemaakt waardoor de broodrooster niet voldoet aan onze veiligheidseisen. De leverancier is hiervoor verantwoordelijk.

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn aan de onderzijde van de broodrooster te vinden.

De consument wordt verzocht om de broodrooster niet meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht of worden opgestuurd naar Resca Service.



Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De aankoopkosten worden geheel vergoed.

Resca Service
Antwoordnummer 16067
5100 VJ Gilze

Meer informatie

Telefonisch via het gratis Resca servicenummer:
0800-0221977 of bezoek de website www.resca.nl.

WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico Tefal friteuse

Tefal heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig veiligheidsrisico bestaat bij de Tefal friteuse Pro Fry Oléoclean FR7009. De (oververhittings-) beveiliging blijkt bij een aantal frituurpannen niet goed te werken. Hierdoor kan het frituurvet te warm worden en brandgevaar ontstaan.

Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van onderdelen die geleverd worden door derden. Een van deze leveranciers heeft een productiefout gemaakt. Tefal heeft bij deze lichterij onvoldoende toezicht gehouden op de veiligheidseisen waardoor de friteuse wel in de verkoop is gebracht. Tefal neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid.

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn aan de onderzijde van de friteuse te vinden.

De consument wordt verzocht om de friteuse niet meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht of worden opgestuurd naar Tefal Service.



Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De aankoopkosten worden geheel vergoed.

Tefal Service
Antwoordnummer 16067
5100 VJ Gilze

Meer informatie

Telefonisch via het gratis Tefal servicenummer:
0800-0221977 of bezoek de website www.tefal.nl.

WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico Valo friteuse

Valo heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig veiligheidsrisico bestaat bij de Valo friteuse Pro Fry Oléoclean FR7009. De (oververhittings-) beveiliging blijkt bij een aantal frituurpannen niet goed te werken. Hierdoor kan het frituurvet te warm worden en brandgevaar ontstaan.

Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van onderdelen die geleverd worden door derden. Een van deze leveranciers heeft een productiefout gemaakt. Valo heeft bij deze lichter onvoldoende toezicht gehouden op de veiligheidseisen waardoor de friteuse wel in de verkoop is gebracht. Valo neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid.

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn aan de onderzijde van de friteuse te vinden.

De consument wordt verzocht om de friteuse niet meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht of worden opgestuurd naar Valo Service.



Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De aankoopkosten worden geheel vergoed.

Valo Service
Antwoordnummer 16067
5100 VJ Gilze

Meer informatie

Telefonisch via het gratis Valo servicenummer:
0800-0221977 of bezoek de website www.valo.nl.

WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico Braun broodrooster

Braun heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig veiligheidsrisico bestaat bij de Braun broodrooster Pro Fry Oléoclean FR7009. Sommige broodroosters blijken een defect onderdeel te bevatten waardoor, ook na uitschakeling, sommige onderdelen onder stroom kunnen staan. Hierdoor kan de gebruiker een levensgevaarlijke schok krijgen.

Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van onderdelen die geleverd worden door derden. Een van deze leveranciers heeft een productiefout gemaakt. Braun heeft bij deze lichter onvoldoende toezicht gehouden op de veiligheidseisen waardoor de broodrooster wel in de verkoop is gebracht. Braun neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid.

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn te vinden aan de onderzijde van de broodrooster.

De consument wordt verzocht om de broodrooster niet meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht of worden opgestuurd naar Braun Service.



Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De aankoopkosten worden geheel vergoed.

Braun Service
Antwoordnummer 16067
5100 VJ Gilze

Meer informatie

Telefonisch via het gratis Braun servicenummer:
0800-0221977 of bezoek de website
www.braun.nl.

WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico Resca broodrooster

Resca heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig veiligheidsrisico bestaat bij de Resca broodrooster Pro Fry Oléoclean FR7009. Sommige broodroosters blijken een defect onderdeel te bevatten waardoor, ook na uitschakeling, sommige onderdelen onder stroom kunnen staan. Hierdoor kan de gebruiker een levensgevaarlijke schok krijgen.

Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van onderdelen die geleverd worden door derden. Een van deze leveranciers heeft een productiefout gemaakt. Resca heeft bij deze lichte onvoldoende toezicht gehouden op de veiligheidseisen waardoor de broodrooster wel in de verkoop is gebracht. Resca neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid.

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn aan de onderzijde van de broodrooster te vinden.

De consument wordt verzocht om de broodrooster niet meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht of worden opgestuurd naar Resca Service.



Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De aankoopkosten worden geheel vergoed.

Resca Service
Antwoordnummer 16067
5100 VJ Gilze

Meer informatie

Telefonisch via het gratis Resca servicenummer:
0800-0221977 of bezoek de website www.resca.nl.

WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico Tefal friteuse

Tefal heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig veiligheidsrisico bestaat bij de Tefal friteuse Pro Fry Oléoclean FR7009. De (oververhittings-) beveiliging blijkt bij een aantal frituurpannen niet goed te werken. Hierdoor kan het frituurvet te warm worden en brandgevaar ontstaan.

Bij de fabricage is een productiefout gemaakt bij het ontwikkelen van een onderdeel van de friteuse. Daardoor voldoet het product niet aan onze veiligheidseisen.

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn aan de onderzijde van de friteuse te vinden.

De consument wordt verzocht om de friteuse niet meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht of worden opgestuurd naar Tefal Service.



Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De aankoopkosten worden geheel vergoed.

Tefal Service
Antwoordnummer 16067
5100 VJ Gilze

Meer informatie

Telefonisch via het gratis Tefal servicenummer:
0800-0221977 of bezoek de website www.tefal.nl.

WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico Valo friteuse

Valo heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig veiligheidsrisico bestaat bij de Valo friteuse Pro Fry Oléoclean FR7009. De (oververhittings-) beveiliging blijkt bij een aantal frituurpannen niet goed te werken. Hierdoor kan het frituurvet te warm worden en brandgevaar ontstaan.

Bij de fabricage is een productiefout gemaakt bij het ontwikkelen van een onderdeel van de friteuse. Daardoor voldoet het product niet aan onze veiligheidseisen.

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn aan de onderzijde van de friteuse te vinden.

De consument wordt verzocht om de friteuse niet meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht of worden opgestuurd naar Valo Service.



Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De aankoopkosten worden geheel vergoed.

Valo Service
Antwoordnummer 16067
5100 VJ Gilze

Meer informatie

Telefonisch via het gratis Valo servicenummer:
0800-0221977 of bezoek de website www.valo.nl.

WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico Braun broodrooster

Braun heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig veiligheidsrisico bestaat bij de Braun broodrooster Pro Fry Oléoclean FR7009. Sommige broodroosters blijken een defect onderdeel te bevatten waardoor, ook na uitschakeling, sommige onderdelen onder stroom kunnen staan. Hierdoor kan de gebruiker een levensgevaarlijke schok krijgen.

Bij de fabricage is een productiefout gemaakt bij het ontwikkelen van een onderdeel van de broodrooster. Daardoor voldoet het product niet aan onze veiligheidseisen.

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn aan de onderzijde van de broodrooster te vinden.

De consument wordt verzocht om de broodrooster niet meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht of worden opgestuurd naar Braun Service.



Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De aankoopkosten worden geheel vergoed.

Braun Service
Antwoordnummer 16067
5100 VJ Gilze

Meer informatie

Telefonisch via het gratis Braun servicenummer:
0800-0221977 of bezoek de website
www.braun.nl.

WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico Resca broodrooster

Resca heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig veiligheidsrisico bestaat bij de Resca broodrooster Pro Fry Oléoclean FR7009. Sommige broodroosters blijken een defect onderdeel te bevatten waardoor, ook na uitschakeling, sommige onderdelen onder stroom kunnen staan. Hierdoor kan een kortsluiting ontstaan.

Bij de fabricage is een productiefout gemaakt bij het ontwikkelen van een onderdeel van de broodrooster. Daardoor voldoet het product niet aan onze veiligheidseisen.

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn aan de onderzijde van de broodrooster te vinden.

De consument wordt verzocht om de broodrooster niet meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht of worden opgestuurd naar Resca Service.



Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De aankoopkosten worden geheel vergoed.

Resca Service
Antwoordnummer 16067
5100 VJ Gilze

Meer informatie

Telefonisch via het gratis Resca servicenummer:
0800-0221977 of bezoek de website www.resca.nl.

WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico Tefal fritouse

Tefal heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig veiligheidsrisico bestaat bij de Tefal fritouse Pro Fry Oléoclean FR7009. De (oververhittings-) beveiliging blijkt bij een aantal frituurpannen niet goed te werken. Hierdoor kan het frituurvet te warm worden en brandgevaar ontstaan.

Bij de fabricage is een productiefout gemaakt bij het ontwikkelen van een onderdeel van de fritouse. Daardoor voldoet het product niet aan onze veiligheidseisen. Tefal neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid.

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn aan de onderzijde van de fritouse te vinden.

De consument wordt verzocht om de fritouse niet meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht of worden opgestuurd naar Tefal Service.



Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De aankoopkosten worden geheel vergoed.

Tefal Service
Antwoordnummer 16067
5100 VJ Gilze

Meer informatie

Telefonisch via het gratis Tefal servicenummer:
0800-0221977 of bezoek de website www.tefal.nl.

WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico Valo friteuse

Valo heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig veiligheidsrisico bestaat bij de Valo friteuse Pro Fry Oléoclean FR7009. De (oververhittings-) beveiliging blijkt bij een aantal frituurpannen niet goed te werken. Hierdoor kan het frituurvet te warm worden en brandgevaar ontstaan.

Bij de fabricage is een productiefout gemaakt bij het ontwikkelen van een onderdeel van de friteuse. Daardoor voldoet het product niet aan onze veiligheidseisen. Valo neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid.

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn aan de onderzijde van de friteuse te vinden.

De consument wordt verzocht om de friteuse niet meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht of worden opgestuurd naar Valo Service.



Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De aankoopkosten worden geheel vergoed.

Valo Service
Antwoordnummer 16067
5100 VJ Gilze

Meer informatie

Telefonisch via het gratis Valo servicenummer:
0800-0221977 of bezoek de website www.valo.nl.

WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico Braun broodrooster

Braun heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig veiligheidsrisico bestaat bij de Braun broodrooster Pro Fry Oléoclean FR7009. Sommige broodroosters blijken een defect onderdeel te bevatten waardoor, ook na uitschakeling, sommige onderdelen onder stroom kunnen staan. Hierdoor kan de gebruiker een levensgevaarlijke schok krijgen.

Bij de fabricage is een productiefout gemaakt bij het ontwikkelen van een onderdeel van de broodrooster. Daardoor voldoet het product niet aan onze veiligheidseisen. Braun neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid.

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn op de onderzijde van de broodrooster te vinden.

De consument wordt verzocht om de broodrooster niet meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht of worden opgestuurd naar Braun Service.



Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De aankoopkosten worden geheel vergoed.

Braun Service
Antwoordnummer 16067
5100 VJ Gilze

Meer informatie

Telefonisch via het gratis Braun servicenummer:
0800-0221977 of bezoek de website
www.braun.nl.

WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico Resca broodrooster

Resca heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig veiligheidsrisico bestaat bij de Resca broodrooster Pro Fry Oléoclean FR7009. Sommige broodroosters blijken een defect onderdeel te bevatten waardoor, ook na uitschakeling, sommige onderdelen onder stroom kunnen staan. Hierdoor kan een kortsluiting ontstaan.

Bij de fabricage is een productiefout gemaakt bij het ontwikkelen van een onderdeel van de broodrooster. Daardoor voldoet het product niet aan onze veiligheidseisen. Resca neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid.

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn aan de onderzijde van de broodrooster te vinden.

De consument wordt verzocht om de broodrooster niet meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht of worden opgestuurd naar Resca Service.



Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De aankoopkosten worden geheel vergoed.

Resca Service
Antwoordnummer 16067
5100 VJ Gilze

Meer informatie

Telefonisch via het gratis Resca servicenummer:
0800-0221977 of bezoek de website www.resca.nl.